

通学路合同点検 対策箇所一覧表 R4

【千年小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道 若宮・包末線	吉井町千年334地先	交通量が増え、スピードを出す車もあり危険。横断歩道が必要。	交通指導取締り、交差点カラー舗装	警察,うきは市	R5年度
2	国道210号バイパス	吉井町千年130-7地先 他4箇所	草が生え通学中の児童が見えないことが多いため防草対策が必要。	防草対策	国土交通省	R4年度

【吉井小学校】

1	市道 若宮通・板橋線	吉井町3-2地先 吉井町21-13地先	交通量が多いが、路側帯が途中で消えている。	路側線更新、カラー舗装	うきは市	R5年度
2	市道 吉井・福久線	吉井町3-4地先	横断歩道が不明瞭。	横断歩道塗り直し	警察	R4年度
3	一般県道 吉井恵蘇宿線	吉井町1002-12地先	横断歩道がない。	・交差点内カラー舗装2箇所(県土) ・『学童注意』の路面標示2箇所(県土)	福岡県・警察	R4年度(県土)
4	一般県道 長栖高橋線	吉井町698-1地先 吉井町697-5地先	横断歩道がないため路面標示が必要。	・交差点内カラー舗装(県土) ・『交差点注意』の路面標示2箇所(県土)	福岡県・警察	R4年度(県土)
5	国道210号	吉井町726-16地先 吉井町富永1486-5地先	交通量が多いが、路側帯にカラー舗装がなく危険	グリーンベルトの設置 吉井町588-1地先～富永1490-2地先	国土交通省	R4年度

【福富小学校】

1	市道 向肥後町・北川線	吉井町福益559-2地先 吉井町福益88-1地先	道路に路肩の白線がないので危険。	路側線設置	うきは市	R5年度
2	市道 五ノエ・鍛冶屋曽根線	吉井町福益415-4地先 吉井町福益503-1地先	道路に路肩の白線がないので危険。	路側線設置	うきは市	R5年度

【江南小学校】

1	市道 中央第2線	吉井町八和田545-1地先	カーブミラーが見えづらく危険、また、車からの視界が悪く、多くの車が停止線で止まらずに、横断歩道上で停止する。	カーブミラー移設、強調表示設置 横断歩道、停止線塗り直し 一部実施済(警察)	警察 うきは市	R5年度
2	市道 中央第1線	吉井町新治973地先	高さ130cm程の段差があり転落の危険あり。	転落防止柵設置	うきは市	R5年度

【山春小学校】

1	市道 大野原・原口線	浮羽町三春1110-1地先	減速せずに通る車が多くて危険である。	路面標示	うきは市	R5年度
2	市道 京塚・中学校線	浮羽町山北736-2地先	左右ともに見通しが悪いため、停止線を越えて止まる車が少なくない。児童が横断歩道に入るまで気づきにくいので危険である。	強調表示、横断歩道停止線塗り直し、横断歩道予告表示設置 一部実施済(警察)	うきは市警察	R5年度

【大石小学校】

1	県道 保木吉井線	浮羽町高見62-1地先	登校時、大石駅へ送る車が多い。特に西から来て右折し、駅に向かう車が续くことが多く、横断するときに危険である。	横断歩道の前後車道部に『学童注意』の路面標示設置	福岡県・警察	R4年度(県土)
---	----------	-------------	--	--------------------------	--------	----------

【御幸小学校】

1	市道 本町・浮羽線	浮羽町浮羽394-1地先 浮羽町浮羽380-3地先	路側帯がないため、子どもたちが道路の両側を歩いて登校している。自動車と接触の危険がある。	路面標示	うきは市	R4年度
2	主要地方道 八女香春線	浮羽町朝田412地付近	路面表示が消えかけている。	薄くなった路面標示・区画線の塗り直し	福岡県	R4年度